


Für den Schnitt der Motorgondeln werden zwei Formen benötigt um die 5 Grad V-Form auszugleichen.



Henschel HS 129A

Aircombat Modell der EPA Klasse

Auf dem Blatt befinden sich die Ansichten der zu schneidenden Modellteile. Die Ansichten stellen die Maße wie sie benötigt werden dar. Sollten sie für die Erstellung von Schablonen für das Heißdrahtschneiden von Hand genutzt werden, muss der Abrand berücksichtigt werden und die Schablonen entsprechend korrigiert werden. Die einzelnen Ansichten stehen als .DXF Dateien zum Download zur Verfügung.

Nutzung und Vervielfältigung nur für privaten Zwecke!